

SS32
SIDESLIP METER
TEST REPORT

Klant: _____ Kenteken: _____
Adres: _____ km stand: _____
Plaats: _____ Merk: _____
Keurmeester: _____ Model: _____
Opmerkingen: _____ Bouwjaar: _____

Datum/tijd: 15-05-2018 10:48
Versie: SS32 V1.4.1209 B627 NL
Serialno.: 0 Seal: 0

Vooras
Zijslip -5 m/km \/

Achteras
Zijslip +15 m/km /\

Bij een toespoor- of uitspoorwaarde van:
* minder dan 4 m/km, is de wieluitlijning voldoende;
* tussen 4 en 7 m/km, wordt u geadviseerd de wieluitlijning te controleren;
* meer dan 7 m/km, dient u de wieluitlijning te controleren.
